

**General Care :**

\*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.


**Pokyny k ošetrování:**

\*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.


**Pokyny k ošetrovaniu:**

\*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechľpatou bavlnenou handričkou.



M6x45mm ax16	M4x12mm jx2
10x10mm bx8	kx2
M6x25mm cx2	M4x30mm mx2
M6x10mm dx6	nx2
M4x40mm ex12	px1
M4x12mm fx10	rx24
gx10	sx26
hx4	





1





2





3






4









5



**6**

x2

**7****8****9**

10

M6x10mm




dx4



rx4



px1




11

M4x12mm



jx2



kx2

M4x30mm



mx2



nx2



sx4

